

BRUNO SÖHNLE

GLASHÜTTE/SA

Jede eingesandte Uhr wird von unseren Uhrmachern geprüft.
Die erforderlichen Reparaturmaßnahmen und notwendige Ersatzteile
werden in einem Kostenvorschlag für Sie zusammengestellt.

Wird der Kostenvoranschlag abgelehnt, erhebt die Bruno Söhnle
GmbH für die Rücksendung der Uhr Verpackungs- und Versandkosten
in Höhe von 15 € (national) bzw. 25 € (international) inkl. deutscher
Umsatzsteuer sowie eine KVA-Gebühr in Höhe von 25,- € zzgl.
Umsatzsteuer.

Diese KVA-Gebühr entfällt, wenn der Kunde den Service bei Bruno
Söhnle durchführen lässt (Serviceleistungen Q1-Q6 oder M1-3).

PREISLISTE SERVICE

gültig ab 01.05.2025 | Preise inkl. der gesetzl. MwSt.

SERVICE FÜR QUARZUHREN VON BRUNO SÖHNLE

Unser Service für Quarzuhren stellt sicher, dass Ihre Uhr einwandfrei funktioniert und ihre Präzision behält. Ob Funktionsprüfung, Batteriewechsel, Dichtungstausch oder der Austausch von Zifferblatt, Zeigern und Krone – wir kümmern uns fachgerecht um jedes Detail. Die Häufigkeit der Wartung Ihres Zeitmessers ist abhängig von mehreren Faktoren (Modell & Komplikation, Art und Weise der Nutzung, Klima, etc.).

Allgemein empfehlen wir einen „Großen Service“ pauschal nach 6 - 10 Jahren.

Q1

KLEINER SERVICE QUARZ

2-3 Zeiger Modelle mit folgenden Werken:

715, 751, 762, 763, 785, 1062, 1063, 1064, 1069, 1005, 1006, 1009, 6003.B, 6003.D, 6004.B, 6004.D, 6203.B

- Kontrolle der Uhrwerk-Funktionen gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Ersatz der Batterie und der Dichtungen
- Sofern erforderlich Ersatz der Krone
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingepplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 80 €

Q2

KLEINER SERVICE QUARZ

Chronographen- und Multifunktionsmodelle mit folgenden Werken:

4120.B, 4210.B, 4220.B, 5021.D, 5040.B, 5040.D, 5051.C, 5220.B, 7003.L, 7004, 7004.B, 7004.N, 7004.P, 8040.B, 8040.N, 5040.F

- Kontrolle der Uhrwerk-Funktionen gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Ersatz der Batterie und der Dichtungen
- Sofern erforderlich Ersatz der Krone
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingepplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 100 €

Q3

GROSSER SERVICE QUARZ

Für Modelle mit folgenden Werken:

715, 751, 762, 763, 785, 1062, 1063, 1064, 1069

Umfang des kleinen Service Q1, zuzüglich

- Ultraschallreinigung des Gehäuses und Metallbandes der Marke BRUNO SÖHNLE
- Messung aller elektrischen Parameter
- Intensive Kontrolle, falls erforderlich Reparatur oder Ersatz des Werkes
- Falls erforderlich Ersatz von Zifferblatt, Zeiger, Welle, Krone und Tubus
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingepplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 160 €

Q4

GROSSER SERVICE QUARZ

2-3 Zeiger Modelle mit folgenden Werken:
1005, 1006, 1009, 6003.B, 6003.D, 6004.B, 6004.D, 6203.B

Umfang des kleinen Service Q1, zuzüglich

- Ultraschallreinigung des Gehäuses und Metallbandes der Marke BRUNO SÖHNLE
- Messung aller elektrischen Parameter
- Intensive Kontrolle, falls erforderlich Reparatur oder Ersatz des Werkes
- Falls erforderlich Ersatz von Zifferblatt, Zeiger, Welle, Krone und Tubus
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingeplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 190 €

Q5

GROSSER SERVICE QUARZ

Chronographen- und Multifunktionsmodelle mit folgenden Werken:
4120.B, 4210.B, 4220.B, 5021.D, 5040.B, 5040.D, 5051.C, 5220.B, 7003.L, 7004, 7004.B, 7004.N, 7004.P, 8040.B, 8040.N

Umfang des kleinen Service Q2, zuzüglich

- Ultraschallreinigung des Gehäuses und Metallbandes der Marke BRUNO SÖHNLE
- Messung aller elektrischen Parameter
- Intensive Kontrolle, falls erforderlich Reparatur oder Ersatz des Werkes
- Falls erforderlich Ersatz von Zifferblatt, Zeiger, Welle, Krone und Tubus
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingeplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 290 €

Q6

GROSSER SERVICE QUARZ

Mit folgendem Werk:
BS 5040. F

Umfang des kleinen Service Q2, zuzüglich

- Ultraschallreinigung des Gehäuses und Metallbandes der Marke BRUNO SÖHNLE
- Messung aller elektrischen Parameter
- Intensive Kontrolle, falls erforderlich Reparatur oder Ersatz des Werkes
- Falls erforderlich Ersatz von Zifferblatt, Zeiger, Welle, Krone und Tubus
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingeplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 310 €

SERVICE FÜR MECHANISCHE UHREN VON BRUNO SÖHNLE

Unser Service für mechanische Uhren sorgt dafür, dass Ihr Zeitmesser präzise und zuverlässig läuft. Von der Funktionsprüfung über die Entmagnetisierung bis hin zur Gangkontrolle und mehrtägigen Abschlusskontrolle – wir kümmern uns mit höchster Sorgfalt um Ihre Uhr. Die Häufigkeit der Wartung Ihres Zeitmessers ist abhängig von mehreren Faktoren (Modell & Komplikation, Art und Weise der Nutzung, Klima, etc.).

Allgemein empfehlen wir einen „Großen Service“ pauschal nach 6 - 10 Jahren.

M1

KLEINER SERVICE MECHANIK

Für Modelle mit folgenden Werken:

SW 200, SW 260, SW 400, Unitas 6498, SW 240 Day Date, SW 200 mit Aufbau

- Vollständige Funktionsprüfung gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Entmagnetisierung der Uhr
- Gangkontrolle auf der Zeitwaage und Regulierung in 3 Lagen
- Ersatz der Dichtungen
- Sofern erforderlich Ersatz der Krone
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Mehrtägige Abschlusskontrolle aller Funktionen, Gang- und Aufzugskontrolle sowie Gangreservekontrolle
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingeplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 120 €

M2

GROSSER SERVICE MECHANIK

Für Modelle mit folgenden Werken:

SW 200, SW 400, Unitas 6498

Umfang des kleinen Service M1, zuzüglich

- Komplette Demontage, Reinigung und Remontage des Uhrwerks
- Ultraschallreinigung des Gehäuses und Metallbandes der Marke BRUNO SÖHNLE
- Falls erforderlich Reparatur des Werkes
- Schmierung nach Ölplan des Werkeherstellers
- Falls erforderlich Ersatz von Zifferblatt, Zeiger, Welle, Krone und Tubus
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Mehrtägige Abschlusskontrolle aller Funktionen, Gang- und Aufzugskontrolle sowie Gangreservekontrolle
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingeplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 380 €

M3

GROSSER SERVICE MECHANIK (KOMPLIKATION)

Für Modelle mit Komplikation (Gangreserve, Regulator oder dezentraler Sekunde) mit folgenden Werken:

SW 200 mit Aufbau, SW 240 Day Date, SW 260 Kleine Sekunde, Unitas 6498 mit Aufbau

Umfang des kleinen Service M1, zuzüglich

- Komplette Demontage, Reinigung und Remontage des Uhrwerks
- Ultraschallreinigung des Gehäuses und Metallbandes der Marke BRUNO SÖHNLE
- Falls erforderlich Reparatur des Werkes
- Schmierung nach Ölplan des Werkeherstellers
- Falls erforderlich Ersatz von Zifferblatt, Zeiger, Welle, Krone und Tubus
- Prüfung und Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit (sofern möglich)
- Mehrtägige Abschlusskontrolle aller Funktionen, Gang- und Aufzugskontrolle sowie Gangreservekontrolle
- Technische und ästhetische Endkontrolle gemäß Bruno Söhnle Qualitätsstandards
- Bei Bedarf von nicht eingeplanten Werk- oder Gehäuseteilen erfolgt ein separates Angebot

UVP 490 €

ZUSATZ-SERVICELEISTUNGEN FÜR ALLE UHREN VON BRUNO SÖHNLE

Entdecken Sie unsere Zusatz-Serviceleistungen für Armbanduhren, darunter professionelle Reinigung in einem Ultraschallbad und Batteriewechsel für Ihre Zeitmesser.

Z1

ULTRASCHALLREINIGUNG

Von Gehäuse und Metallband der Marke BRUNO SÖHNLE (keine Fremdteile), inklusive Ausschalen und kompletter Remontage der Uhr.

UVP 40 €

Z2

BATTERIEWECHSEL

Inklusive Wasserdichtigkeitsprüfung.

Falls die Wasserdichtigkeit wieder hergestellt werden muss, fallen die Kosten des Kleinen Service in der jeweiligen Technologie an.

Für einen kleinen Service wird ein separates Angebot nachgesendet!

UVP 42 €

S1

SERVICEPAUSCHALE

Die Servicepauschale wird bei jeder Serviceleistung erhoben und deckt die notwendige Arbeitszeit ab.

Sie umfasst unter anderem das Austauschen des Armbandes, den Wechsel der Schließe oder des Gehäusebodens sowie das Kürzen von Metallarmbändern.

Die Servicepauschale fällt **NICHT** bei den Serviceleistungen Q1-Q6 sowie M1-M3 an!

UVP 40 €

S2

KVA-Gebühr

Kosten für abgelehnte Kostenvoranschläge.

25 € zzgl. MwSt.

VERSAND

VERSAND NATIONAL UVP 15 €

VERSAND INTERNATIONAL (EU) UVP 25 €

ALLGEMEINE HINWEISE

Versand

Sollte Ihre Bruno Söhnle Uhr eine Wartung oder Reparatur durch unseren Kundenservice benötigen, bitten wir Sie, für eine reibungslose und unkomplizierte Abwicklung, die folgenden Punkte zu beachten:

- Verpacken Sie Ihre Uhr zum Schutz gegen Erschütterung in ein gepolstertes und stabiles Paket.
- Um Ihre Garantieansprüche geltend zu machen, fügen Sie der Uhr bitte auch die ordnungsgemäß ausgefüllte Garantiekarte des autorisierten Händlers und die Kopie der Rechnung bei.
- Wir empfehlen Ihnen, das Paket per versichertem Paketversand zu verschicken.

Reparaturgarantie

Wir gewähren eine Garantie von 12 Monaten auf ausgetauschte Bauteile, sowie 24 Monate auf ausgeführte Revisionen (Mechanik). Sollte ein Mangel auftreten, der unter diese Garantie fällt, werden wir nach unserem Ermessen Komponenten reparieren oder ersetzen. Weitergehende Rechte im Zusammenhang mit der fehlerhaften Ausführung werden ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Garantie schließt den normalen Verschleiß, offensichtlich physische Beschädigungen sowie unsachgemäßen Gebrauch aus. Die Reparaturgarantie ist nur dann wirksam, wenn die Reparatur bzw. die Revision bei Bruno Söhnle in Glashütte durchgeführt wurde. Eine Haftung für Neben- und Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Preisstellung

Unverbindliche Preisempfehlung ab Glashütte, inkl. MwSt.

BRUNO SÖHNLE GMBH UHRENATELIER GLASHÜTTE/SA.

Dresdner Straße 14 01768 Glashütte/Sa. | Tel. +49 (0) 35053 - 32139 0 | Fax +49 (0) 35053 - 32139 35
USt-ID Nummer: DE208125525 | Steuer-Nummer: 206/106/01473